

Poznań, dnia: 22 maja 2020r.

L d. V / 807 / 20



Aquanet S.A.
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznań
P. Andrzej Oleksy

Dotyczy: uzupełnienie informacji do pisma Sp. Mieszk. „Dębina” – pismo Id.P/740/20 z dnia 5 maja 2020 r.

Awaria wystąpiła na przyłączy wody $\varnothing$ 200 mm, za hydrofornią przy budynku nr 105, w pobliżu ul. Łozowej, przyłączy od hydroforni z wodomierzem nr **12538394**.

Ze względu na odłączenie w kwietniu 2019 roku nieruchomości nr 8, 9, 10 i 11, gdzie wybudowano nowe przyłącze do budynku nr 10 trudno analizować i porównywać aktualnie dobowe zużycia wody z wcześniejszym okresem wskazań tego wodomierza.

Dopiero rozliczenie za okres roku 2019 w skali całego osiedla wykazało niespotykane dotychczas zwiększone zużycie. Analizując zakup wody wg wodomierza nr 12538394 daje się zauważyć znacznie mniejsze zużycie w okresie po usunięciu awarii.

- 11 marca br. odczyt 408.135 m³
- 3 kwietnia br. odczyt 411.951 m³
- 20 maja br. odczyt 419.383 m³

Po usunięciu awarii średnie zużycie na tym przyłączy wynosi 158 m³ wody.

Wcześniejsze awarie, na naszej wewnętrznej sieci, zawsze powodowały w krótkim okresie czasu wypływ wody na powierzchnię i były odwrotnie naprawiane. Tym razem sądzimy, że ze względu na dużą głębokość woda znalazła ujście do wód gruntowych i długi okres wypływu wody spowodował tak znaczny nadmiar jej zakupu.

W załączeniu:

- fotografie przedmiotowego wodomierza i przebiegu awarii,
- filmy z momentu usuwania awarii.

Z poważaniem

Z-ca Prezesa Zarządu
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Dębina”
Krzysztof Mieszala

PREZES ZARZĄDU
Spółdzielni Mieszkaniowej
„DĘBINA”
Marek Szymański

Wyk. 2 egz.

1. Adresat
2. SM „Dębina” a/a